

DOLS-výroba Dveří. Oken, Listovních Schránek, a.s. zaručuje značku kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008

Rozhodli jste se pro plastová okna dodávaná v systému VEKA, která odpovídají nejvyššímu standardu.

Zde Vám předkládáme několik rad a pokynů pro ošetření a údržbu plastových oken.

- Běžné ošetření plastových profilů a skel u oken se provádí omytím mýdlovým roztokem.
- Při tření a leštění vzniká na plastu elektrostatický náboj, který přitahuje prach. Na odstranění tohoto efektu doporučujeme otřít plastové profily čistým mýdlovým roztokem a vzniklý film necháme zaschnout.
- Pokud na oknech zůstaly informační a ochranné nálepky je nutné nejdéle do 2 měsíců po zabudování oken.
- !!! Nepoužívejte na plastové profily a povrch skel abrazivní prostředky na bázi brusné pasty, písku nebo drátěnek, ale ani organická či syntetická rozpouštědla. Při použití těchto prostředků mohou vzniknout na profilech značná poškození povrchu, která jsou neopravitelná.
- Při stavební činnosti či rekonstrukci objektu chraňte okna ochrannou fólií, která zamezuje mechanickému poškození povrchu, zejména proti vápenným či cementovým maltám, štukům a PUR pěním.
- Účinná ochrana proti prachu a maltě zajistí funkčnost celoobvodového kování. V případě znečištění může dojít k poškození kování při následné manipulaci.
- Ke krátkodobé ochraně použijte polepovací pásku(folii) s nízkou přilnavostí.
- Okna a dveře nesmí přijít do styku s horkým předmětem (např. svařování v blízkosti okna) , je zde nebezpečí poškození profilů a skel.

Údržba funkčních částí okna:

- Funkční kontrola celoobvodového kování a těsnění.
- Kontrola průchodnosti odvodňovacích kanálků ve spodní části rámu, příp. jejich vyčištění (vysavačem)
- Promazání celoobvodového kování dle náčrtku u pohyblivých částí, minimálně 1x ročně jemným olejem (např. WD40)
- Ošetření pryžového těsnění, minimálně 1x ročně emulzí na pryž (např. glycerin).
- Na základě těsnosti oken a dveří je nutné provádět pravidelné větrání místností.

Jak správně větrat?

- Větrat nárazově, kdy po dobu cca 10 minut při plném otevření oken se vymění všechny vzduch v místnosti za čerstvý. Takto větrat doporučujeme 1 až 2 krát denně.
- Účinným větráním zabráníme případnému rosení skel i plastových profilů při relativní vlhkosti vzduchu v místnosti.
- K řízenému větrání místnosti lze využít sklopení křidel do ventilační polohy, popřípadě mikrospárového větrání.
- Pokud zjistíte nějakou závadu, obraťte se včas na svého prodejce, který Vám poradí a vážné závady způsobené nevhodným používáním za úhradu odstraní.

Přejeme Vám mnoho krásných chvil s naším kvalitním výrobkem.